



UNIVERSITATEA	
"DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI	
Nr. înregistrare	33/63
Data intrare/ieșire	19 01 2019

### RĂSPUNS NR. 1 LA SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Referitor la achiziția de *Servicii de reparatie si revizie pentru compresoarele Ekom Tower DK50 9X2VT si Ekom TOWER DK50 4X2VT/M, inclusiv înlocuirea pieselor defecte*, în urma solicitării din partea unui operator economic aducem următoarele clarificări:

**Intrebare 1.** „Acesta este un compresor de aer sau de helium ?”.

**Raspuns 1.** Echipamentele ce vor fi supuse reparatiei si reviziei sunt : Grupuri Compresoare aer folosite la unituri dentare.

/RECTOR

Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

Ing. Iulian STEFAN